

OSIAD Siemens NX Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Kursu

Gereksinimler

PC ve Siemens NX Yazılımı Kurulumu

Temel CAD, CNC ve Talaşlı İmalat konuları hakkında bilgi sahibi olma

Yüksek Motivasyon ve Öğrenme İsteği

Eğitim Süresi

2 Gün (16 Saat)

Eğitim İçeriği

Geometri Hazırlama

Parça Sıfırı Ayarları

Takım Oluşturma

Kesme, Kesme Dışı Hareketler

İşleme Hızları

2.5 Eksen Frezeleme

3 Eksen Kaba İşleme

3 Eksen İnce İşleme

Delme ve Delik İşleme

Yazı İşleme

Takım Yolu Simülasyonu

Kalıntı Talaşa Kontrolü

Post Alma